



#### レギュレータ(1st)

分解 洗浄 部品交換 グリスアップ  
組立 中圧調整 水検 を行いました。  
メーカー指定の O/H 時交換パーツを交換  
しました。(ワランティ制度により無償)



#### メイン 2nd

分解 洗浄 部品交換 グリスアップ  
組立 フリーフロー圧の調整 水検 を行  
いました。  
メーカー指定の O/H 時交換パーツを交換  
しました。(ワランティ制度により無償)



#### OCT

分解 洗浄 部品交換 グリスアップ  
組立 フリーフロー圧の調整 水検 を行  
いました。  
メーカー指定の O/H 時交換パーツを交換  
しました。(OCTは有償)



#### 残圧計

分解 洗浄 部品交換&グリスアップ 組  
立 水検 を行いました。  
スィベル部の Oリング 2 個を交換しました。

※ホースの破裂は、毎年メンテナンスをしても予測不可能です。メーカーでは3年毎の交換が推奨されています。